PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
KOC GAŚNICZY
MODEL: 07-514; 07-515; 07-518

Produkt służy do mechanicznego odcinania dopływu powietrza do płomienia i ma zatem wpływ na zdolność przy bezpośrednim działaniem płomieni. Produkt został przebadany zgodnie z procedurą opisaną w normie EN 1869:2019.

Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny koca. W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych (np. przetarć, rozdarć, palenia) należy bezwzględnie wymienić koc na nowy.

Produkt należy poddać okresowemu przeglądowi, przynajmniej raz do roku.

Instrukcja składania koca

1. Koc należy rozłożyć na czystej powierzchni, tak by kolory znajdowały się poniżej koca, skierowane w stronę użytkownika.
2. Lewą krawędź koca należy przełożyć w stronę prawej krawędzi tak, by rozstaw taśm był mniej więcej 10 szerokości przełożonego koca.
3. Następnie, powtarzają kolejny raz sam czynność, czyli koc znajduje się dwie lewej krawędzi koca.
4. W stronę prawej/lewej fałdy należy przełożyć prawą krawędź koca w taki sposób, by powstały rulon miał szerokość mniejszą od pojemnika na koc.
5. Następnie, należy koc wsy przełożyć górną krawędź rulonu w stronę dolnej krawędzi (z zamiarem w taki sposób, by złożony koc mógł zmieścić się do pojemnika.
6. Złożony koc należy włożyć do pojemnika w taki sposób, by taśmy wystawały od pojemnika pozwalając na łatwe wyjęcie koca.



neo-tools.com

GB

INSTRUCTION MANUAL
FIRE BLANKET
MODEL: 07-514; 07-515; 07-518

The product is used to mechanically cut off the air supply to burning materials and thus has an impact on direct flames. The product has undergone a conformity assessment based on EN 1869:2019.

Check the condition of the blanket before use. In the case of visible mechanical damage, e.g. abrasions, tears, cracks, it is essential to replace the blanket with a new one.

The product should be serviced periodically, at least once a year.

Das Produkt sollte regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, gewartet werden.

Den Löschwecken Pakettraß finden Sie am Ende des Handbuchs.

Anleitung zum Falten der Decke

1. Die Decke sollte auf einer sauberen Unterlage so ausgebreitet werden, dass sich die Gurte unter der Decke befinden und zum Benutzer gerichtet sind.
2. Bringen Sie die linke Kante der Decke zur rechten Kante, so dass der Abstand zwischen den Gurten etwa geringer ist als die Breite des Deckenbehälters.
3. Falten Sie dann auf die gleiche Weise falls noch einmal in der gleichen Bewegung zur linken Kante der Decke.
4. Führen Sie die rechte Kante des Gummischutz in Richtung der entstehenden Falte, so dass die entstehende Falte zwischen den Gurten liegt.
5. Die Falte gleichmäßig in Richtung der Mitte (zwischen den Gurten) falten, so dass die Breite der Rolle kleiner ist als die Breite des Deckenbehälters.
6. Die gefaltete Decke sollte so in den Container gelegt werden, dass die Gurte aus dem Boden des Containers herausragen und die Decke leicht herausgenommen werden kann.

neo-tools.com

DE

GEBRAUCHSANWEISUNG
FEUERWEHR
MODELL: 07-514; 07-515; 07-518

Das Produkt wird verwendet, um die Luftzufuhr zu brennenden Materialien zu unterbrechen und beeinflusst somit direkt flammen. Das Produkt hat eine Konformitätsbewertung durchgeführt gemäß der Grundlage von EN 1869:2019 unterzogen.

Überprüfen Sie den Zustand des Gummituches vor der Benutzung. Bei sichtbaren mechanischen Beschädigungen, wie z. B. Abschürfungen, Rissen, Sprüngen, muss die Decke unbedingt durch eine neue ersetzt werden.

Das Produkt sollte regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, gewartet werden.

Den Löschwecken Pakettraß finden Sie am Ende des Handbuchs.

Anleitung zum Falten der Decke

1. Die Decke sollte auf einer sauberen Unterlage so ausgebreitet werden, dass sich die Gurte unter der Decke befinden und zum Benutzer gerichtet sind.
2. Bringen Sie die linke Kante der Decke zur rechten Kante, so dass der Abstand zwischen den Gurten etwa geringer ist als die Breite des Deckenbehälters.
3. Falten Sie dann auf die gleiche Weise falls noch einmal in der gleichen Bewegung zur linken Kante der Decke.
4. Führen Sie die rechte Kante des Gummischutz in Richtung der entstehenden Falte, so dass die entstehende Falte zwischen den Gurten liegt.
5. Die Falte gleichmäßig in Richtung der Mitte (zwischen den Gurten) falten, so dass die Breite der Rolle kleiner ist als die Breite des Deckenbehälters.
6. Die gefaltete Decke sollte so in den Container gelegt werden, dass die Gurte aus dem Boden des Containers herausragen und die Decke leicht herausgenommen werden kann.



neo-tools.com

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ПЛЕД
MODEL: 07-514; 07-515; 07-518

Продукт используется для механического перекрытия доступа воздуха к горящим материалам и в качестве защиты от прямого пламени. Продукт прошел оценку соответствия согласно EN 1869:2019.

Перед использованием проверьте состояние одеяла. В случае видимых механических повреждений, например, истирания, разрывов, прогаров, необходимо заменить одеяло на новое.

Изделие необходимо периодически обслуживать, не реже одного раза в год.

Перечень работ, выполняемых техником во время ежегодного обслуживания, должен быть отражен в конце руководства.

Инструкция по складыванию одеяла

1. Одеяло следует расстелить на чистой поверхности, чтобы ремни находились под одеялом, лицом к пользователю.
2. Правую сторону одеяла сложить по направлению к левому краю, чтобы расстояние между ремнями было примерно равно ширине ящика.
3. Затем таким же движением сложить противоположную сторону одеяла (до того, как оно будет сложено по направлению к левому краю).
4. По направлению к противоположной стороне полученную правой краей одеяла так, чтобы полученная складка была между ремнями.
5. Сложить одеяло равномерно по направлению к середине (между ремнями) так, чтобы ширина рулона была меньше ширины ящика.
6. Сложенное одеяло должно быть помещено в контейнер таким образом, чтобы ремни выступали из-за контейнера, позволяя легко его извлечь.



neo-tools.com

UA

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ПОЖЕЖНА КОВДРА
MODEL: 07-514; 07-515; 07-518

Виріб використовується для механічного перекриття доступу повітря до палаючих матеріалів та захисту від прямого полум'я. Виріб пройшов оцінку відповідності згідно з EN 1869:2019.

Перед використанням перевірте стан ковдри. У разі видимих механічних пошкоджень, наприклад, потертостей, розривів, прогарів, необхідно замінити ковдру на нову.

Виріб слід періодично обслуговувати, не рідше одного разу на рік.

Перелік робіт, які виконуються техніком під час щорічного обслуговування, повинен бути відображений в кінці посібника.

Інструкція по складанню ковдри

1. Ковдру слід розстелити на чистій поверхні так, щоб ремені знаходилися під ковдрою, обличчям до користувача.
2. Праий край ковдри складіть по правого краю так, щоб відстань между ремнями була приблизно рівна ширині ящика для зберігання ковдри.
3. Потім таким же рухом складіть отриману складку ще раз до правого краю ковдри.
4. До отриманого в ряду протилежну правий край ковдри так, щоб отриманий рулон був між ременями.
5. Складіть ковдру рівномірно по направлению до середини (між ременями) так, щоб ширина рулону була меншою ширини ящика.
6. Складена ковдра повинна бути розміщена в контейнері таким чином, щоб ремені виступали з-за контейнера, дозволяючи легко дістати ковдру.



neo-tools.com

HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
TŰZ TAKARÓ
MODEL: 07-514; 07-515; 07-518

A terméket az égő anyagok levegőáramlásának mechanikus elzárására és a közvetlen lángok elleni védelemre használják. A termék az EN 1869:2019 szabvány alapján megfelelőségértékelésen esett át.

Használat előtt ellenőrizze a takaró állapotát. Látható mechanikai sérülések, pl. kopások, szakadások, repedések esetén a takarót feltétlenül új kell cserélni egy új takaróra.

A terméket rendszeresen, legalább évente egyszer szervizelni kell.

A csomag leírásának végén találja a különféle vegyi készítmények

Instrucțiuni pentru plierea păturii

1. Pătura trebuie pusă pe o suprafață curată, astfel încât curelele să se afle sub pătură, cu fața spre utilizator.
2. Aduceți marginea stângă a păturii spre marginea dreaptă, astfel încât distanța dintre curele să fie puțin mai mică decât lățimea recipientului păturii.
3. Apoi, pliați până nu atingeți marginea stângă a pătură în aceeași mișcare.
4. Apoi pliați acolăul, aducând marginea dreaptă a păturii astfel încât să rezulte și de mai mică în lățime decât recipientul păturii.
5. Apoi, împingeți de două ori marginea de sus a rulului spre marginea de jos cu curelele, astfel încât pătura pliată să încapă în container.
6. Pătura împăturită trebuie așezată în container astfel încât curelele să se afle peste pe și cu containerului, permițând astfel ușurința cu scoaterii a păturii.



neo-tools.com

RO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
PĂTURĂ DE FOC
MODEL: 07-514; 07-515; 07-518

Produsul este utilizat pentru a întrerupe mecanic alimentarea cu aer a materialelor în flăcări și are, așadar, un impact asupra flăcărilor directe. Produsul a fost supus unei evaluări a conformității pe baza standardului EN 1869:2019.

Verificați starea păturii înainte de utilizare. În cazul unor deteriorări mecanice vizibile, de exemplu, abraziuni, rupturi, fisuri, este esențială înlocuirea păturii cu una nouă.

Produsul trebuie să fie întreținut periodic, cel puțin o dată pe an.

Conținutul pachetului trebuie pus în grijă la sfârșitul manualului.

Instrucțiuni pentru pliera păturii

1. Pătura trebuie pusă pe o suprafață curată, astfel încât curelele să se afle sub pătură, cu fața spre utilizator.
2. Aduceți marginea stângă a păturii spre marginea dreaptă, astfel încât distanța dintre curele să fie puțin mai mică decât lățimea recipientului păturii.
3. Apoi, pliați până nu atingeți marginea stângă a pătură în aceeași mișcare.
4. Apoi pliați acolăul, aducând marginea dreaptă a păturii astfel încât să rezulte și de mai mică în lățime decât recipientul păturii.
5. Apoi, împingeți de două ori marginea de sus a rulului spre marginea de jos cu curelele, astfel încât pătura pliată să încapă în container.
6. Pătura împăturită trebuie așezată în container astfel încât curelele să se afle peste pe și cu containerului, permițând astfel ușurința cu scoaterii a păturii.



neo-tools.com

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ
OHNIVÁ PŘIKRÝVKA
MODEL: 07-514; 07-515; 07-518

Výrobek se používá k mechanickému přerušení přívodu vzduchu k hořícím materiálům a má tedy vliv na přímý plamen. Výrobek byl podroben posouzení shody na základě normy EN 1869:2019.

Před použitím zkontrolujte stav přikrývky. V případě viditelného mechanického poškození, např. odření, natržení, praskliny, je nutné deku vyměnit za novou.

Výrobek by měl být pravidelně servisován, nejméně jednou ročně.

Přístupný obsah balíčku naleznete na konci návodu.

Pokyny pro skládání deky

1. Deku by měla být rozložena na čistém povrchu tak, aby popruhy byly pod dekou a směřovaly k uživateli.
2. Přiložte levý okraj přikrývky na pravý okraj tak, aby vzdálenost mezi popruhy byla v něco menší než šířka nádoby na přikrývku.
3. Poté znovu udělejte stejným pohybem přeložte pátě jednou směrem k levému okraji přikrývky.
4. Směrem k vyústěnému záhybu přeložte pravým okrajem přikrývky tak, aby vzniklá role měla menší šířku než nádoba na přikrývku.
5. Poté druhé přeložte horní okraj role směrem ke spodnímu okraji s popruhy tak, aby se složená deka vešla do kontejneru.
6. Složená přikrývka by měla být v nádobě umístěná tak, aby popruhy vyčnívaly z obe nádoby a umožňovaly snadné vytažení přikrývky.



neo-tools.com

SK

NÁVOD NA POUŽITIE
PROTIPOŽIARNA PRIKRÝVKA
MODEL: 07-514; 07-515; 07-518

Výrobok sa používa na mechanické prerušenie prívodu vzduchu k horiacim materiálom a má vplyv na priamy plameň. Výrobok bol podrobený posúdeniu zhody na základe normy EN 1869:2019.

Pred použitím skontrolujte stav prikrývky. V prípade viditeľného mechanického poškodenia, napr. odrenín, natrhnutí, prasklín, je nutné deku vymeniť za novú.

Výrobok by mal byť pravidelne servisovaný, najmenej jedenkrát ročne.

Prístupný obsah balíka nájdete na konci návodu.

Pokyny pre skladanie deky

1. Deka by mala byť rozložená na čistom povrchu tak, aby popruhy boli pod dekou a smerovali k užívateľovi.
2. Prikrývku ľavý okraj prikrývky na pravý okraj tak, aby vzdialenosť medzi popruhy bola o niečo menšia než šírka nádoby na prikrývku.
3. Potom znovu urobte rovnakým pohybom preložte pätú jednou smerom k ľavému okraju prikrývky.
4. Smerom k vyústenému záhybu preložte pravým okrajom prikrývky tak, aby vzniknutá rola mala menšiu šírku než nádoba na prikrývku.
5. Potom druhé preložte horný okraj roly smerom ku spodnému okraju s popruhy tak, aby sa složená deka vošla do kontajnera.
6. Složená prikrývka by mala byť v nádobe umiestnená tak, aby popruhy vyčnievali z oba nádoby a umožňovali ľahké vytiahnutie prikrývky.



neo-tools.com

SL

NAVODILA ZA UPORABO
GAŠILNI POKRIVALO
MODEL: 07-514; 07-515; 07-518

Izdelek se uporablja za mehansko prekinitev dovoda zraka do gorečih materialov in tako vpliva na odprti plamen. Izdelek je bil ocenjen v skladu s standardom EN 1869:2019.

Pred uporabo preverite stanje odeje. V primeru vidnih mehanskih poškodb, npr. odrgnin, raztrganin, razpok, je treba odejo nujno zamenjati z novo.

Izdelek je treba redno servisirati, vsaj enkrat na leto.

Vsebina paketnika najdete na koncu priročnika

Navodila za sqlaganje odeje

1. Odejo je treba razprostreti na čisti površini, tako da so trakovi pod odejo in obrnjeni proti uporabniku.
2. Levi rob odeje prepognite proti desnemu robu, tako da razmik med trakovi nekoliko manjši od širine posode za odejo.
3. Nato isto potezo gibo z enakim gibom še enkrat prepognite proti levemu robu odeje.
4. Proti naslajl gibi potrebno desni rob odeje, tako da je nastali zvitek manjši od širine posode za odejo.
5. Nato dvakrat sklenite zgornji rob zvitka proti spodnjemu robu s trakovi tako, da se složena odeja prilega posodi.
6. Složeno odejo je treba položiti v posodo tako, da trakovi štrlijo iz dna posode in omogočajo enostavno odstranitev odeje.



neo-tools.com

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
UGNIES ANTKLODĖ
MODEL: 07-514; 07-515; 07-518

Gamtos naudojamas mechaniškas nutraukti oro tiekimą degantiems materialams ir taip paveikia nuo tiesioginės liepsnos. Gaisrinė antklodė buvo atlikta įvertinimas pagal standartą EN 1869:2019.

Prieš naudodami patikrinkite antklodės būklę. Jei yra matomų mechaninių pažeidimų, pvz., įbrėžimų, įplyšių, antklodę būtina keisti nauja.

Gamintojo techninę priežiūrą reikia atlikti periodiškai, ne rečiau kaip kartą per metus.

Išvardytų pakuotės turinio rasite kalnos pirmiausia

Nuvedžia su apkuoja odeje

1. Odeja je treba raspostreti na čisti površini, tako da so trakovi pod odejo in obrnjeni proti uporabniku.
2. Karig antklodės krašto pratrintinės prie dešinysis krašto, tad kad tarpai tarp dirželių būtų šiek tiek mažesni už antklodės konteinerio plotį.
3. Tada tos pačių judesio dar kartą sulenkite gautą rauktą link kairiojo antklodės krašto.
4. Dabartį antklodės krašto nukreipkite link susidarusios klostės, kad susidarytos rinino plotis būtų mažesnis už antklodės talpyklos plotį.
5. Tada virš klostės rinino krašto dar kartą sulenkite link apatinio krašto su dirželiais taip, kad sulankstyta antklodė tilptų į talpyklą.
6. Sulankstyta gaisrinė antklodė turi būti dedama taip, kad dirželiai išsikištų iš konteinerio dugno ir antklodė būtų galima lengvai išimti.



neo-tools.com

LV

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
UGUNSDROŠĪBAS PĀRKLĀJS
MODEL: 01-014-22-2121-22-V28

Produkts izmanto, lai mērķtiecīgi pārklātu gaļas degšanas materiālam un tā atvaros gremošanai tiešu ienirtu. Izstrādājumam ir nelielas atbilstības pārklāšanas, pamatojoties uz standartu EN 1869:2019.

Pirms lietošanas pārbaudiet vaigas stiprināt. Ja ir redzami mehāniski bojājumi, piemēram, nolūzumi, plīsumi, plaisas, vaigu noteikti jānomaina pret jaunu.

Izstrādājumam piemērotais vecmāc mazā gadība, jāmēra apkope.

Tukums nepakojuma saturu var atrast rokasgrāmatas beigās.

Instrukcija vaigas locīšanai

1. Vaga jāsniedrās uz tīras virsmas tā, lai sānmas atrastos zem vaigas un labi virtnes pret tehnoloģiju.

2. Pievelciet vaigas krokas malu pie labās malas tā, lai atšķirtu stacy sānmām labās nedaudz maziņu par vaigas konkrētajā plaisu.

3. Pēc tam ar to palu kustību vilkmi vaicināt izveidojušos kroku uz vaigas krokas malu.

4. Virzienā uz izveidojušos locījumu pārvelciet vaigas labo malu tā, lai izveidotu mīļotu plāksnīti bīdu malām nekā vaigas konkrētajam plaisu.

5. Pēc tam divreiz pārgrieziet vāju augšējo malu virzienā uz apakšējo malu ar sānzīmi tā, lai saloctā vaiga varētu ievietotas kontūrēs.

6. Saloctā vaiga jāielok kontūrēs tā, lai sānmas izvirzītos no kontūrēm dilsma un vaiga bīdu vieglā izņemama.



neo-tools.com

EE

KASUTUSJUHEND
TULI VILJAKAUDU
MODEL: 01-014-22-2121-22-V28

Toodet kasutatakse põlevate materjalide lihaosursiisse mahaetteloleks kaitsmiseks ja nende seedimiseks kahtsimiseks. Toode on tähtsad vastavushinnangule standardi EN 1869:2019 järgi.

Enne kasutamist kontrollige teie seisukorda. Nähtavate mehaaniliste kahjustuste, nagu purunemised, pragude korral tuleb seda kindlasti asendada uue vastu.

Toodet tuleks korrapäraselt, vähemalt kord aastas, hooldada.

Pakendi tõgitud sisu leiate juhendi lõpust.

Vaiba voldimise juhised

1. Tehke kindlaks pinnas, mis ei ohtmad on teie all, kasutage peale sobivaid.

2. Tõige vaibi seejärel vaiba vasakpoolsele servale, mis ei ohtmada vaibe on seidi säärsem kui teki kommenti lara.

3. Seejärel viidi saadud kurts vaid kord kaud. Jägutavat tekkide sõrgata servi poole.

4. Viige tekkiva vaibi poole tekkiv parem serv nii, et tekkiv nääl oleks nõutavas kohas kontuuris.

5. Seejärel lõerake nääl üleminе serv kaks korda rõhmatega alumine servaosa nii, et kokkusobitud tekk mahub kontuuresse.

6. Kokkusobitud tekk tuleb asetada kontuuresse nii, et rõhmad oleksid kontuuri kõrgal, mis võimaldab tekki hõlpsasti eemaldada.

neo-tools.com

BG

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ОГНЕВА ПОПРИЩКА
МОДЕЛ: 01-014-22-2121-22-V28

Продуктът се използва за механично пресъскване на горивни материали така, че да се улесни тяхното изгаряне и чрез защита срещу директни топлинни. Продуктът е подложен на корекции в съответствието му с основа на EN 1869:2019.

Проверете състоянието на одвените преди употреба. В случай на видими механични повреди, напр. пукнатини, разкъсвания, пропуквания, е необходимо да замените одвените с нови.

Продуктът трябва да се обслужва периодично, поне веднъж годишно.

Прекарването съдържание на тампа можете да се намери в края на ръководството.

Инструкции за поставяне на одвената

1. Одвената трябва да бъде разположен върху чиста повърхност, така че да не се стъпва одвената, обърнете към потребителя.

2. Одвената трябва да се постави в ляв ъгъл, така че разстоянието между ръбовете да е малко по-малко от одвената.

3. След това отсечете получената гънка още веднъж, като оставите около 1 см от гънката.

4. Към получената от гънката страна преместете десния ръб на одвената, така че получената дъга да е с по-малка дължина от вътрешната ѝ страна.

5. След това отрежете горния ръб на гънката, като оставите около 1 см от гънката. Отрежете ъглите, за да улесните поставянето на гънката в контурите.

6. Поставете гънката в контурите, като се уверите, че ръбовете на одвената са по-високо от ръбовете на контурите. Това ще улесни отстраняването на гънката.

neo-tools.com

HR

UPUTE ZA UPOTREBU
VATRENA DEKA
MODEL: 01-014-22-2121-22-V28

Proizvod se koristi za mehaničko sabijanje dimnih plinka u gorivim materijali tako da od izvanrednog plamena. Proizvod je podvrgnut usporivanju sukladnosti s normom prema EN 1869:2019.

Prije uporabe morate provjeriti tehničko stanje pokrivača. U slučaju vidljivih mehaničkih oštećenja, npr. ogrebotina, loma, pukotina, ispuština ili potrganih područja mora.

Proizvod treba pregledavati povremeno, najmanje jednom godišnje.

Pronađete sadržaj pakira nazive na kraju priručnika

Upute za pričkupanje pokrivača

1. Pokrivač treba raspoređivati na čistu površinu tako da na njemu nema pričkupanja okrenute prema korisniku.

2. Lijevi rub pokrivača treba pričkupati prema desnom rubu tako da je razmak između njih malo manji od širine spremnika pokrivača.

3. Zatim, dobiven pričkupljeni dio presaviti prema lijevom rubu pokrivača u istom pravcu.

4. Prema dobivenom naboru, desni rub pokrivača treba postaviti tako da dobivena rida ima širinu manju od spremnika pokrivača.

5. Zatim, gornji rub naštja treba postaviti dva puta prema dnjem rubu s trakama na takav način da presavijeni pričkupljeni dijelovi stati u spremnik.

6. Presavijeni pokrivač treba staviti u posudu tako da rubne dijelovi budu iznad spremnika omogućuje lakše uklanjanje pokrivača.

neo-tools.com

SR

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
ВАТРЕНО ЋЕБЕ
МОДЕЛ: 01-014-22-2121-22-V28

Производ је намењен за механичко пресецање димних материјала да би се олакшало њихово сагоревање и заштитило од директног пламена. Производ је подвргнут усклађивању са стандардом EN 1869:2019.

Пре употребе проверите стање покривача. Ако постоје видљива механичка оштећења, као што су прскотине, пукотине, прекиди, пукотине, прскотине, напитања, потребно је замењивање новим.

Производ треба редовно одржавати, најмање једном годишње.

Садржај паковања можете пронаћи на крају упутства.

Упутство за постављање ћебета

1. Ћебе треба поставити на чисту површину тако да се не стаје на страну која је окренута ка потрошачу.

2. Ћебе треба поставити у доњи леви угао тако да растојање између ивица буде мало мање од ширине ћебета.

3. Затим одсеците добијени део, тако да остане око 1 cm од ивице.

4. Померите десну ивицу ћебета ка страни која је добијена тако да добијена дужина буде мања од унутрашње ивице.

5. Затим одсеците горњу ивицу ћебета тако да остане око 1 cm од ивице. Одсеците углове како бисте олакшали постављање ивице у контуре.

6. Поставите ивице у контуре, уверите се да су ивице ћебета изнад контура. Ово ће олакшати уклањање ивице.

neo-tools.com

GR

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΥΡΚΑΤΑΓΗΣ
MODEL: 01-014-22-2121-22-V28

Το προϊόν χρησιμοποιείται για τη μηχανική διανομή των καμινάς αέρα με σκοπό τη βελτίωση της καύσης και την προστασία από τις άμεσες φλόγες. Το προϊόν έχει υποβληθεί σε προσαρμογές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1869:2019.

Συμπεράνετε ότι η κατάσταση του καλύμματος πριν από τη χρήση. Σε περίπτωση ορατών μηχανικών βλαβών, όπως ρωγμές, σπασίματα, ρωγμές, σχισίματα, ρωγμές, σχισίματα, η αντικατάσταση με καινούργιο είναι απαραίτητη.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Το περιεχόμενο της συσκευασίας του κουτιού βρίσκεται στο τέλος του εγχειριδίου.

Οδηγίες για τη διάταξη του καλύμματος

1. Η κουβέρτα θα πρέπει να απλώνεται σε μια καθαρή επιφάνεια έτσι ώστε οι πλευρές της να μην βρίσκονται κάτω από τη βάση της.

2. Τοποθετήστε τη δεξιά πλευρά της κουβέρτας στο δεξιό άκρο της, έτσι ώστε η απόσταση των ακρών να είναι λίγο μικρότερη από το πλάτος του δοχείου της κουβέρτας.

3. Κόψτε τη μέση της κουβέρτας, χωρίς να κόψετε τη γραμμή διπλώματος.

4. Μετακινήστε το δεξί άκρο της κουβέρτας προς τα αριστερά, έτσι ώστε η καμπύλη που προκύπτει να είναι μικρότερη από την εσωτερική πλευρά.

5. Κόψτε το πάνω μέρος της κουβέρτας, αφήνοντας περίπου 1 εκ. από τη γραμμή διπλώματος. Κόψτε τις γωνίες για να διευκολύνετε την τοποθέτηση της κουβέρτας στα περιγράμματα.

6. Τοποθετήστε την κουβέρτα στα περιγράμματα, βεβαιωθείτε ότι οι άκρες της κουβέρτας είναι πάνω από τις άκρες των περιγραμμάτων. Αυτό θα διευκολύνει την αφαίρεση της κουβέρτας.

neo-tools.com

ES

MANUAL DE USO
MANTA IGNÍFUGA
MODEL: 01-014-22-2121-22-V28

El producto se utiliza para cortar mecánicamente el suministro de aire y materiales para una quema más eficiente y para protegerlos de llamas directas. El producto ha sido sometido a ensayos según la normativa europea EN 1869:2019.

Compruebe el estado de la manta antes de utilizarla. En caso de daños mecánicos visibles, por ejemplo, abrasiones, desgarros, grietas, es imprescindible sustituir la manta por una nueva.

El producto debe revisarse periódicamente, al menos una vez al año.

El contenido del paquete hallarás lo encontrarás al final del manual.

Instrucciones para doblar la manta

1. La manta debe extenderse sobre una superficie limpia de modo que no quede ningún objeto debajo de la manta, mirando hacia el usuario.

2. Coloque el borde derecho de la manta en el borde derecho, de modo que la separación de las esquinas sea ligeramente inferior a la anchura del contenedor de la manta.

3. A continuación, doble el pliegue resultante una vez más hacia el borde izquierdo de la manta con el mismo movimiento.

4. Hacia el pliegue resultante, pase el borde derecho de la manta de modo que el rizo resultante tenga una anchura menor que el contenedor de la manta.

5. A continuación, extiende dos veces el borde superior del rollo hacia el borde inferior con las correas, de modo que el rollo quepa en el contenedor.

6. La manta doblada debe colocarse en el contenedor de tal forma que los bordes con la solera; no dejesa está sin rellenos los flancos no sobresalgan del contenedor permitiendo que la manta pueda retirarse fácilmente.

neo-tools.com

IT

MANUALE D'ISTRUZIONI
COPERTA ANTINCENDIO
MODEL: 01-014-22-2121-22-V28

Il prodotto viene utilizzato per intermittente meccanicamente l'alimentazione dell'aria e materiali in fiamme e come schermo contro le fiamme dirette. Il prodotto è stato sottoposto a una valutazione di conformità in base alla norma EN 1869:2019.

Controllare le condizioni della coperta prima dell'uso. In caso di danni meccanici visibili, ad esempio abrasioni, strappi, crepe, è indispensabile sostituire la coperta con una nuova.

Il prodotto deve essere sottoposto a manutenzione periodica, almeno una volta all'anno.

Il contenuto del pacchetto stabilito si trova alla fine del manuale.

Istruzioni per piegare la coperta

1. La coperta deve essere stesa su una superficie pulita in modo che le cinghie siano sotto la coperta, rivolte verso l'utente.

2. Portare il bordo destro della coperta verso il bordo destro, in modo che la distanza tra le cinghie sia leggermente inferiore alla larghezza del contenitore della coperta.

3. Quindi, piegate la piega risultante ancora una volta verso il bordo sinistro della coperta con lo stesso movimento.

4. Verso la piega risultante, passare il bordo destro della coperta in modo che il nodo risultante sia più piccolo in larghezza rispetto al contenitore della coperta.

5. Quindi, capovolgere due volte il bordo superiore del rotolo verso il bordo inferiore con le cinghie, in modo che la coperta piegata possa entrare nel contenitore.

6. La coperta piegata deve essere collocata nel contenitore in modo che le cinghie sporgano dal fondo del contenitore, consentendo di estrarre facilmente la coperta.

neo-tools.com

PT

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
BANCO DE POÇO
MODEL: 01-014-22-2121-22-V28

O produto é utilizado para cortar mecanicamente o fornecimento de ar e os materiais para uma queima mais eficiente e para proteger contra chamas diretas. O produto foi submetido a uma avaliação de conformidade com base na norma EN 1869:2019.

Verifique o estado da manta antes de a utilizar. No caso de danos mecânicos visíveis, por exemplo, abrasões, rasgos, fissuras, é essencial substituir a manta por uma nova.

A manutenção do produto deve ser feita periodicamente, pelo menos uma vez por ano.

O conteúdo do pacote está localizado no final do manual.

Instruções para dobrar a cobertor

1. A manta deve ser espalhada sobre uma superfície limpa de modo a que as correias fiquem voltadas do manta, de frente para o utilizador.

2. Coloque o bordo direito da manta no bordo direito, de modo a que a separação de las esquinas seja ligeiramente inferior à largura do recipiente da manta.

3. Dobre, pegue a prega resultante uma vez mais para o bordo esquerdo da cobertor no mesmo movimento.

4. Em direção à dobra resultante, passe o bordo direito da manta de modo a que o rolo resultante seja menor em largura do que o recipiente da manta.

5. Depois, role a extremidade superior do rolo duas vezes em direção à extremidade inferior com as correias, de modo a que a manta dobrada possa caber dentro do contentor.

6. A manta dobrada deve ser colocada no contentor de tal forma que as correias sobressem do fundo do contentor, permitindo que a manta seja facilmente removida.

neo-tools.com

FR

NOTICE D'UTILISATION
COUVERTURE FEU
MODEL: 01-014-22-2121-22-V28

Le produit est utilisé pour couper mécaniquement l'alimentation en air et les matériaux de combustion en cas d'incendie. Le produit a fait l'objet d'une évaluation de conformité basée sur la norme EN 1869:2019.

Vérifiez l'état de la couverture avant de l'utiliser. En cas de dommages mécaniques visibles, par exemple abrasions, déchirures, fissures, il est indispensable de remplacer la couverture par une nouvelle.

Le produit doit être entretenu périodiquement, au moins une fois par an.

Le contenu du kit de package se trouve à la fin du manuel.

Instructions pour le pliage de la couverture

1. La couverture doit être étalée sur une surface propre de façon à ce que les sangles soient sous la couverture, face à l'utilisateur.

2. Ramenez le bord gauche de la couverture sur le bord droit de sorte que l'espacement des sangles soit légèrement inférieur à la largeur du conteneur de la couverture.

3. Ensuite, roulez le pli ainsi obtenu une fois de plus vers le bord gauche de la couverture en faisant le même mouvement.

4. Vers le pli résultant, passer le bord droit de la couverture de façon à ce que le rouleau résultant soit plus petit en largeur que le conteneur de la couverture.

5. Ensuite, retournez deux fois le bord supérieur du rouleau vers le bord inférieur avec les sangles de manière à ce que la couverture pliée puisse entrer dans le conteneur.

6. La couverture pliée doit être placée dans le conteneur de manière à ce que les sangles dépassent du fond du conteneur, ce qui permet de retirer facilement la couverture.

neo-tools.com

PL

KOC GAŚNICZY

97-474, 97-477, 97-478

Norma: EN 1869:2019

UWAGA: PO UŻYCIU NALEŻY WYRZUCIĆ KOC. PRODUKT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU. PO UŻYCIU NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWY.

Wykonane w 100% z włókna szklanego

ROZMIAR: 97-474/1,2m x 1,8m, 97-477: 1,8m x 1,8m, 97-478: 2m x 3m



POCIĄGNIJ PASKI, ABY ZDJĄĆ

Wyprodukowano w CHIN, dla GTX Poland Sp. z o.o. Sp. K.

GB

FIRE BLANKET

97-474, 97-477, 97-478

Norm: EN 1869:2019

ATTENTION: THROW AWAY THE BLANKET AFTER USE. DISPOSABLE PRODUCT. REPLACE WITH A NEW ONE AFTER USE

Made of 100% glass fibre

SIZE: 97-474/1,2m x 1,8m, 97-477: 1,8m x 1,8m, 97-478: 2m x 3m



PULL THE STRAPS TO REMOVE

Manufactured in the PRC for GTX Poland Sp. z o.o. Sp. K.

DE

FEUERWEHR

97-474, 97-477, 97-478

Norm: EN 1869:2019

ACHTUNG: WERFEN SIE DIE DECKE NACH GEBRAUCH WEG. EINWEGPRODUKT. NACH GEBRAUCH DURCH EIN NEUES PRODUKT ERSETZEN.

Hergestellt aus 100% Glasfaser

GRÖSSE: 97-474/1,2m x 1,8m, 97-477: 1,8m x 1,8m, 97-478: 2m x 3m



ZIEHEN SIE ZUM ENTFERNEN AN DEN RIEMEN

Hergestellt in der VR China für GTX Poland Sp. z o.o. Sp. K.

RU

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ПЛЕД

97-474, 97-477, 97-478

Норма: EN 1869:2019

ВНИМАНИЕ: ВЫБРАСЫВАЙТЕ ОДЕЯЛО ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ОДНОРАЗОВОЕ ИЗДЕЛИЕ. ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАМЕНИТЬ НА НОВОЕ

Изготовлено из 100% стекловолокна

РАЗМЕР: 97-474/1,2м x 1,8м, 97-477: 1,8м x 1,8м, 97-478: 2м x 3м



ПОТЯНИТЕ ЗА РЕМНИ, ЧТОБЫ СНЯТЬ

Произведено в КНР для компании GTX Poland Sp. z o.o. Sp. K.

UA

ПОЖЕЖНА КОВДРА

97-474, 97-477, 97-478

Стандарт: EN 1869:2019

УВАГА: ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ КОВДРУ ВИКИНУТИ. ОДНОРАЗОВИЙ ВИРІБ. ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗАМІНИТЬ НА НОВИЙ

Виготовлений зі 100% скловолокна

РОЗМІР: 97-474/1,2 см x 1,8м, 97-477: 1,8м x 1,8м, 97-478: 2м x 3м



ПОТЯГНІТЬ ЗА РЕМЕНІ, ЩОБ ЗНЯТИ

Виготовлено в КНР для компанії GTX Poland Sp. z o.o. Sp. K.

HU

TŰZ TAKARÓ

97-474, 97-477, 97-478

Szabvány: EN 1869:2019

FIGYELEM: HASZNÁLAT UTÁN DOBJA KI A TAKARÓT. ELDOBHATÓ TERMÉK. HASZNÁLAT UTÁN CSERÉLJE LE AZ ÚJRA.

100% üvegszálból készült

MÉRET: 97-474/1,2m x 1,8m, 97-477: 1,8m x 1,8m, 97-478: 2m x 3m



HÚZZA MEG A PÁNTOKAT, HOGY ELTÁVOLÍTSA

Gyártva a KNR-ban a GTX Poland Sp. z o.o számára. z o.o. Sp. K.

RO

PĂTURĂ DE FOC

97-474, 97-477, 97-478

Standard: EN 1869:2019

ATENȚIE: ARUNCAȚI PĂTURA DUPĂ UTILIZARE. PRODUS DE UNICĂ FOLOSINȚĂ. ÎNLOCUIȚI-O CU UNUL NOU DUPĂ UTILIZARE

DIMENSIUNE: 97-474/1,2m x 1,8m, 97-477: 1,8m x 1,8m, 97-478: 2m x 3m



TRAGEȚI DE CUREILE PENTRU A SCOATE

Fabricat în RPC pentru GTX Poland Sp. z o.o. Sp. K.

CZ

OHNIVÁ PŘÍKRÝVKA

97-474, 97-477, 97-478

Standard: EN 1869:2019

POZOR: PO POUŽITÍ DEKU VYHOĎTE. VÝROBEK NA JEDNO POUŽITÍ. PO POUŽITÍ VYMĚŇTE ZA NOVOU

Vyrobeno ze 100% skleněných vláken

ROZMĚRY: 97-474/1,2m x 1,8m, 97-477: 1,8m x 1,8m, 97-478: 2m x 3m



ZATÁHNĚTE ZA POPRUHY A VYJMĚTE JE.

Vyrobeno v ČLR pro společnost GTX Poland Sp. z o.o. Sp. K..

SK

POŽIARNA PRIKRÝVKA

97-474, 97-477, 97-478

Štandard: EN 1869:2019

POZOR: PO POUŽITÍ DEKU VYHOĎTE. VÝROBOK NA JEDNO POUŽITIE. PO POUŽITÍ VYMEŇTE ZA NOVÚ

Vyrobené zo 100 % sklených vlákien

ROZMERY: 97-474/1,2m x 1,8m, 97-477: 1,8m x 1,8m, 97-478: 2m x 3m

VYTIAHNITE POPREMY, ABY STE ICH ODSTRÁNILI

Vyrobené v ČĽR pre spoločnosť GTX Poland Sp. z o.o. Sp. K..

SL

OBLEKA ZA OGENJ

97-474, 97-477, 97-478

Standard: EN 1869:2019

POZOR: PO UPORABI ODEJO ZAVRZITE. IZDELEK ZA ENKRATNO UPORABO. PO UPORABI JO ZAMENJAJTE Z NOVO.

Izdelano iz 100 % steklenih vlaken

VELIKOST: 97-474/1,2m x 1,8m, 97-477: 1,8m x 1,8m, 97-478: 2m x 3m

POTEGNITE TRAKOVE, DA JIH ODSTRANITE

Proizvedeno v LRK za družbo GTX Poland Sp. z o.o. Sp. K..

LT

UGNIES ANTKLODĖ

97-474, 97-477, 97-478

Standartas: EN 1869:2019

DĖMESIO: PO NAUDOJIMO ANTKLODĘ IŠMESTI. VIENKARTINIS GAMINYS. PO NAUDOJIMO PAKEISTI NAUJA.

Pagamintas iš 100 % stiklo pluošto

Dydis: 97-474/1,2m x 1,8m, 97-477: 1,8m x 1,8m, 97-478: 2m x 3m

TRAUKITE DIRŽUS, KAD NUIMTUMĖTE

Pagamintа KLR įmonė „GTX Poland Sp. z o.o.“ užsakymu Sp. K..

NEO TOOLS
neo-tools.com

LV UGUNSDROŠĪBAS PĀRKLĀJS

97-476, 97-477, 97-478

Standarts: EN 1869:2019

UZMANĪBA: PĒC LIETOŠANAS IZMETIET SEGU. VIENREIZLIETOJAMS IZSTRĀDĀJUMS. PĒC LIETOŠANAS NOMAINIET PRET JAUNU

Izgatavots no 100% vinila šķiedras

Izmēru: 97-476.1,2m x 1,8m; 97-477. 1,8m x 1,8m; 97-478. 2m x 3m



Ar virsējiem salvenet sloņiem, paredzēti tā uz sirsnu un spēju, izvēlieš segu no komtenera.

Pieturot sloņiem, pārklājā jāvērķējat līnumam ar segu, pārmaucot skābekļa padevi. Izvāldiet enerģijas padevi. Atvāljiet segu uz neblīdošā vietas. Stāt tā ir atdzīsusi.

APŽĪŠŅU LIECINĀŠANU

Ja notics apžīšņa aizdegšanās gadījums, pieejamiet centrāls pie zemes. Izpaziet atvērtu ar ugunsdzēsīgo segu. Lai apzīšņotu ugunsgrēku. Izsaucet medicīnisko palīdzību.



PAVELCIET SKOKNAS, LAI NOŅEMTU



Ražots RTR pēc GTS Poland Sp. z o.o. Sp. K..

neo-tools.com

EE TULI VILJAPAIDU

97-476, 97-477, 97-478

Standard: EN 1869:2019

TÄHELEPANU: VISAKE TEKK PÄRAST KASUTAMIST ÄRA. EHEKINDSELT KASUTATAV TOODE. ASENDAGE PÄRAST KASUTAMIST ÜHEGA

Izgatavots no 100% vinila šķiedras

SUURUS: 97-476.1,2m x 1,8m; 97-477. 1,8m x 1,8m; 97-478. 2m x 3m



Võtke kāpsig kinni rihmadest, tõmmake rihmas ees poole ja allapoole, eemaldades teki komponenti.

Hoidke rihmadest kinni ja kaitse lengid täielikult tekiga, mis katkestab hapnikuvarustuse. Lülitage energiavarustus välja. Jätke teki kustutatud kohale, kuni see on jahenud.

SÕNATUS TULI

Kui on tekitanud leegi tuletõrju, surnge kaneetaru maale. Tuletõrju lämmutamiseks mõõtge ta tuletekustutusteiga. Kutsuge arstiab.



TÕMMAGE RIHMADEST, ET EEMALDADA



Valmistatud Hiina Rahvavabariigis GTS Poland Sp. z o.o. Sp. K.

neo-tools.com

BG ОГНЕНА ПОКРИВКА

97-476, 97-477, 97-478

Стандарт: EN 1869:2019

ВНИМАНИЕ: ИЗХВЪРЛЕТЕ ОДЕЯЛОТО СЛЕД УПОТРЕБА. ПРОДУКТ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА. СЛЕД УПОТРЕБА ЗАМЕНЕТЕ С НОВО.

Изработен от 100% стъклени влакна

РАЗМЕРИ: 97-476.1,2m x 1,8m; 97-477. 1,8m x 1,8m; 97-478. 2m x 3m



Хванете ремъците с ръце, издърпайте ги към себе си и надолу, като изведете одеялото от контейнера.

Като държите ремъците, покрийте напълно пламъците, изключете от захранването. Изключете захранването с енергия. Оставете одеялото върху изгорялата зона, докато то изстине.

ОГЪН ЗА СЪОБЩАВАНЕ

Ако сте предизвикали пожар в обявеното, приближете се/отдалечете да търсе на земята. Използ ва пулверизатор за пожари. Извикайте медицинска помощ.

ИЗДЪРПАЙТЕ РЕМЪЦИТЕ, ЗА ДА ГИ ОТСТРАНИТЕ



Произведено в КНР за GTS Poland Sp. z o.o. Sp. K..

neo-tools.com

HR VATRENA DEKA

97-476, 97-477, 97-478

Norma: EN 1869:2019

NAPOMENA: NAKON UPOTREBE ODBACITE POKRIVAČ. PROIZVOD ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU. NAKON UPOTREBE ZAMIJENITE NOVIM

Izrađena od 100% staklopletine

VELIČINA: 97-476.1,2m x 1,8m; 97-477. 1,8m x 1,8m; 97-478. 2m x 3m



Uhvatite trake rukama, povucite ih prema sebi i dolje uklanjajući pokrivač iz spremnika

Držeći trake, potpuno pokrijte plamen pokrivačem, odvojivši dovod kisika. Isključite napajanje električnom energijom. Ostavite pokrivač na gašenoj površini dok se ne ohladi.

POŽAR SE DOGAĐA

Ako dođe do požara u odjeći, prisiđite čvrstu da legne na tlo. Okrov ga valjanjem dekom da zaštite vatru. Pozo va medicinsku pomoć.



POVLAČITE TRAKE ZA UKLANJANJE



Proizvedeno u NRK-u za Grupa Topex Sp. z o.o. Sp. K..

neo-tools.com

SR ВАТРЕНО ЋЕБЕ

97-476, 97-477, 97-478

Стандард: EN 1869:2019

ПРИМЕЂЕЊА: НАКОН УПОТРЕБЕ, ОДБАЦИТЕ ЋЕБЕ. ПРОИЗВОД ЗА ЈЕДНОКРАТНУ УПОТРЕБУ. НАКОН УПОТРЕБЕ, ЗАМЕНИТЕ НОВИМ

Направљено од 100% стаклених влакана

ВЕЛИЧИНА: 97-476.1,2m x 1,8m; 97-477. 1,8m x 1,8m; 97-478. 2m x 3m



Повуците траке руками, повуците их према себи и спустите покривач/ће ћебе из контејнера

Држећи траке, потпуно прекријте пламен ћебетом, прекидајући напајање кисеоником. Искључите напајање. Оставите ћебе на изгашеној површини док се не охлади.

ВАТРА СЕДЕЊЕ

Ако дође до пожара на одећи, натерајте жртву да легне на земљу. Окрените и котрљајте ћебетом да сузбије ватру. Позовите медицинску помоћ.



ПОВУЦИТЕ ТРАКЕ ДА БИСТЕ ИХ УКЛОНИЛИ



Маде ин чи ПРЦ фор Бултм Тоулс Ко. лтд. Ск. К..

neo-tools.com

GR ΣΤΡΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

97-476, 97-477, 97-478

Πρότυπο: EN 1869:2019

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΕΤΑΞΤΕ ΤΗΝ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΕΡΓΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΕΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Κατασκευάστηκε από 100% βιτρέαλ ίνες

ΜΕΓΕΘΟΣ: 97-476.1,2m x 1,8m; 97-477. 1,8m x 1,8m; 97-478. 2m x 3m



Πιάστε τους χιάσμους για το κάρρο σας τραβώντας τους προς τα μέρος σας και προς τα κάτω περιχαράσσοντας την κουβέρτα από το δοχείο.

Κρατώντας τους χιάσμους, καλύψτε πλήρως τις φλόγες για μια κουβέρτα, διακόπτοντας την παροχή οξυγόνου. Κλείστε την παροχή ενέργειας. Αφήστε την κουβέρτα στην περιοχή που έχει σβήσει μέχρι να κρυώσει.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒ

Εάν έχει συμβεί φωτιά σε ρουχισμό, ενημερώστε το θύμα να πέσει και πέσει στο έδαφος. Χρησιμοποιήστε το για να σβήσετε τη φωτιά. Καλέστε ιατρική βοήθεια.

ΤΡΑΒΗΞΤΕ ΤΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙΤΕ



Κατασκευάζεται στη ΛΑΚ για στη GTS Poland Sp. z o.o. Sp. K.

neo-tools.com

ES MANTA IGNÍFUGA

97-476, 97-477, 97-478

Estándar: EN 1869:2019

ATENCIÓN: TIRAR LA MANTA DESPUÉS DE USARLA. PRODUCTO DESECHABLE. SUSTITUIR POR UNA NUEVA DESPUÉS DE SU USO

100% fibra de vidrio

TAMAÑO: 97-476.1,2m x 1,8m; 97-477. 1,8m x 1,8m; 97-478. 2m x 3m

Sujete las correas con las manos, tirando de ellas hacia usted y hacia abajo separando la manta del contenedor.

Sujetando las correas, cubra completamente las llamas para sofocar el fuego, cortando el suministro de oxígeno. Desconecte el suministro de energía. Deje esta manta sobre la zona extinguida hasta que se haya enfriado.

FUEGO FUEGO

Si se ha producido un incendio en la ropa, obligue a la víctima a tirarse al suelo. Envuélvala con una manta ignífuga para sofocar el fuego. Solicite asistencia médica.

TIRE DE LAS CORREAS PARA RETIRAR

Fabricado en la RPC para GTS Poland Sp. z o.o. Sp. K.

neo-tools.com

IT COPERTA ANTINCENDIO

97-476, 97-477, 97-478

Standard: EN 1869:2019

ATTENZIONE: GETTARE LA COPERTA DOPO L'USO. PRODOTTO MONOUSO. SOSTITUIRE CON UNO NUOVO DOPO L'USO

Realizzato al 100% in fibra di vetro

DIMENSIONI: 97-476.1,2m x 1,8m; 97-477. 1,8m x 1,8m; 97-478. 2m x 3m



Afferrare le cinghie con le mani, tirandole verso di sé e verso il basso per estrarre la coperta dal contenitore.

Tenendo le cinghie, coprire completamente le fiamme con una coperta, interrompendo l'apporto di ossigeno. Spegnere l'alimentazione di energia. Lasciare la coperta sull'area spenta finché non si è raffreddata.

INCENDIO DI ABBIGLIAMENTO

In caso di incendio di indumenti, costringere l'infortunato a terra. Avvolgerlo con una coperta antincendio per soffocare il fuoco. Chiamare l'assistenza medica.



TIRARE LE CINGHIE PER RIMUOVERE



Prodotto nella RPC per GTS Poland Sp. z o.o. Sp. K..

neo-tools.com

PT BANCO DE FOGO

97-476, 97-477, 97-478

Standard: EN 1869:2019

ATENÇÃO: DEITAR FORA O COBERTOR APÓS A SUA UTILIZAÇÃO. PRODUTO DESCARTÁVEL. SUBSTITUIR POR UM NOVO APÓS UTILIZAÇÃO

Feito de 100% fibra de vidro

TAMANHO: 97-476.1,2m x 1,8m; 97-477. 1,8m x 1,8m; 97-478. 2m x 3m

Agarre as correias com as mãos, puxando-as na sua direção e retirando o cobertor do recipiente para baixo

Segurando as correias, cobrir completamente as chamas com uma manta cortando o fornecimento de oxigénio. Desligar o fornecimento de energia. Deixar a manta sobre a área extinta até esta arrefecer.

FOGO DE VESTUÁRIO

Se tiver ocorrido um incêndio com roupas, force o ferido a ser no chão. Envolvê-lo com um cobertor de fogo para abafar o fogo. Pede assistência médica.

PUXAR AS CORREIAS PARA REMOVER

Fabricado na RPC para GTS Poland Sp. z o.o. Sp. K..

neo-tools.com

FR COUVERTURE FEU

97-476, 97-477, 97-478

Norme: EN 1869:2019

ATTENTION : JETER LA COUVERTURE APRÈS USAGE. PRODUIT JETABLE. REMPLACER PAR UNE NOUVELLE COUVERTURE APRÈS USAGE

Fabriqué à 100% en fibre de verre

TAILLE : 97-476.1,2m x 1,8m; 97-477. 1,8m x 1,8m; 97-478. 2m x 3m

Saisissez les sangles avec vos mains, tirez-les vers vous et vers le bas en retirant la couverture du conteneur.

En tenant les sangles, recouvrez complètement les flammes avec une couverture en coupant l'alimentation en oxygène. Coupez l'alimentation en énergie. Laissez la couverture sur la zone éteinte jusqu'à ce qu'elle se refroidisse.

FEU DE VÊTEMENTS

Si un feu de vêtements s'est déclaré, forcez la victime à se coucher au sol. Enveloppez-la avec une couverture anti-feu pour étouffer le feu. Appelez l'assistance médicale.

TIREZ LES SANGLES POUR RETIRER

Fabriqué en RPC pour GTS Poland Sp. z o.o. Sp. K.

neo-tools.com